

Información
confiableFuentes
oficialesAnálisis
profesionalDatos
protegidos

Imagen de referencia; puede no coincidir con el vehículo real.
Color, modelo o versión pueden variar.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

MAZDA 2

MODELO

2019

COLOR

ROJO

CLASE

AUTOMOVIL

SERVICIO

Particular

Datos principales del vehículo

VIN

3DMAB2ABAKA654323

NÚMERO DE CHASIS

3DMAB2ABAKA654323

NÚMERO DE MOTOR

D876543230

FECHA DE MATRÍCULA

15/02/2019

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

TIPO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA

Lectura rápida

Hallazgos contruidos a partir de las fuentes disponibles



3 propietarios reportados

Se registra 1 propietario actual y 2 propietarios anteriores.



SOAT vigente

Vigente hasta el 14/02/2027.



Revisión técnico-mecánica vigente

Vigente hasta el 31/01/2027.



Gravámenes o limitaciones reportadas

Garantía mobiliaria vigente a favor de Financiera Ejemplo S.A.



1 siniestro reportado

Reclamaciones por daños parciales pagadas. Verifica las reparaciones en un peritaje.



REFERENCIA EXACTA

MAZDA 2 [2] PRIME TP 1500CC 6AB

VALOR ASEGURABLE

\$ 57.900.000

USADO - Modelo 2019

Los datos de ficha técnica y equipamiento podrían no ser exactos o contener inconsistencias. Cualquier información incorrecta corresponde a la fuente original y no compromete la confiabilidad de este sistema.

Ficha técnica

CARROCERÍA
HATCHBACK

COMBUSTIBLE
GASOLINA

CILINDRAJE
1496 cc

CATEGORÍA
LIVIANO PASAJEROS

NACIONALIDAD
MEX

NÚMERO DE PASAJEROS
5

NÚMERO DE PUERTAS
5

PESO
1522 kg

POTENCIA
106 hp

LARGO
4060 mm

EJES
2

CAJA
TIPTRONICA

TRANSMISIÓN
4X2

TRACCIÓN
DELANTERA

FRENOS
DISCO/TAMBOR

Equipamiento reportado

AIRE ACONDICIONADO
Sí

TIPO DE AIRE
MANUAL

ABS
Sí

AIRBAGS
6

CÁMARA DE REVERSA
NO APLICA

ESPEJOS ELÉCTRICOS
2

EXPLORADORAS
No

TIPO DE FAROS
HALOGENO

SENSORES
No

SILLAS ELÉCTRICAS
0

SUNROOF
No

TAPICERÍA EN CUERO
No

VIDRIOS ELÉCTRICOS
4

DIRECCIÓN
ELÉCTRICA

Propietarios registrados (3)

Relación actual e histórica registrada

NOMBRE	TIPO	DOCUMENTO	FECHA DE ADQUISICIÓN	FECHA DE VENTA	TIEMPO DE PROPIEDAD
JOSÉ DANIEL TORRES DUQUE	CC	1098765003	10/09/2023	Propietario actual	3 años y 22 días
PAULA GARCÍA CASTILLO	CC	1098765002	20/06/2021	10/09/2023	2 años, 2 meses y 21 días
JUAN ANDRÉS PÉREZ GÓMEZ	CC	1098765001	15/02/2019	20/06/2021	2 años, 4 meses y 5 días

1 siniestro reportado

Detalle de reclamaciones, asegurado, póliza y amparos informados

TOTAL SINIESTROS	VALOR TOTAL RECLAMADO	VALOR TOTAL PAGADO
1	\$ 3.500.000	\$ 3.200.000

SINIESTRO 1			ASEGURADORA DEMO S.A.		
2020001234					
FECHA	ASEGURADO	DOCUMENTO	PÓLIZA	RECLAMADO	PAGADO
2020-08-12	JUAN ANDRÉS PÉREZ GÓMEZ	1098765001	20209876543	\$ 3.500.000	\$ 3.200.000
AMPARO			FECHA	ESTADO	VALOR
PÉRDIDA PARCIAL DAÑOS			2020-08-12	PAGADO	\$ 3.500.000

Seguros todo riesgo (4)

Histórico de aseguradoras y periodos de cobertura voluntaria

ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	ESTADO
ASEGURADORA DEMO S.A.	20269876543	15/02/2026	14/02/2027	VIGENTE
ASEGURADORA DEMO S.A.	20259876543	15/02/2025	14/02/2026	VENCIDA
ASEGURADORA DEMO S.A.	20249876543	15/02/2024	14/02/2025	VENCIDA
ASEGURADORA DEMO S.A.	20209876543	15/02/2020	14/02/2021	VENCIDA

Último SOAT registrado

ASEGURADORA	PÓLIZA	VIGENCIA	VENCIMIENTO	ESTADO
ASEGURADORA DEMO S.A.	98765432103	15/02/2026	14/02/2027	VIGENTE

Última revisión técnico-mecánica

CERTIFICADO	CENTRO	EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	ESTADO
202698765432	CDA EJEMPLO (DEMO)	01/02/2026	31/01/2027	VIGENTE

Estado legal del vehículo

GRAVÁMENES Sí	LIMITACIONES A LA PROPIEDAD No
PRENDAS No	GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA LEVANTAMIENTO No

Garantías a favor de:

IDENTIFICACIÓN ACREEDOR	ACREEDOR	FECHA DE INSCRIPCIÓN	PATRIMONIO AUTÓNOMO	CONFECÁMARAS
NIT 900987654	FINANCIERA EJEMPLO S.A.	10/09/2023	NO	SI



RESUMEN EJECUTIVO - CONSULTA VEHICULAR AUTOCHECK ELITE



Fecha de consulta: 02/10/2026



Placa: DME193



Vehículo: MAZDA 2 2019 AUTOMOVIL



Color: ROJO



Combustible: GASOLINA, 1496 cc



Chasis/Serie: 3DMAB2ABAKA654323



Motor: D876543230



Matrícula inicial: 15/02/2019 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ



Estado general

Se analizó el historial asegurador ampliado disponible para este vehículo, con registros de cobertura todo riesgo de ASEGURADORA DEMO S.A., incluyendo una póliza vigente desde febrero de 2026. El listado no permite afirmar continuidad durante todos los años desde la matrícula. El informe indica la presencia de un gravamen documentado sobre el vehículo, asociado a una garantía mobiliaria vigente, lo cual representa una limitación legal importante que debe ser considerada. Además, se reporta un siniestro único con reclamaciones por pérdida parcial de daños, cuyo pago ya fue realizado según el estado indicado. Este resultado no establece por sí solo la viabilidad para el traspaso ni la condición física actual del vehículo.



Historial de siniestros

Evento único registrado por ASEGURADORA DEMO S.A.

Fecha: 12/08/2020

Póliza: 20209876543

Amparo: PÉRDIDA PARCIAL DAÑOS

Estado: PAGADO

Valor reclamado: \$ 3.500.000

Total reclamado visible: \$ 3.500.000



Historial asegurador

ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20269876543, periodo visible: 15/02/2026 a 14/02/2027. Estado: VIGENTE. Cobertura todo riesgo vigente visible.

ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20259876543, periodo visible: 15/02/2025 a 14/02/2026. Estado: VENCIDA.

ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20249876543, periodo visible: 15/02/2024 a 14/02/2025. Estado: VENCIDA.

ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20209876543, periodo visible: 15/02/2020 a 14/02/2021. Estado: VENCIDA.

La última póliza todo riesgo visible está vigente hasta el 14/02/2027. No se muestran pólizas para el intervalo entre el 15/02/2021 y el 14/02/2024; esto no confirma que el vehículo haya estado sin seguro.

Estado documental

 **Gravámenes / prendas / limitaciones:** Se reporta una garantía mobiliaria vigente. No se reportan prendas ni otras limitaciones registrales en este ejemplo.

 **SOAT:** Vigente.

 **Revisión Técnico-Mecánica:** Vigente.

HISTORIAL DE PROPIEDAD

Propietario actual: JOSÉ DANIEL TORRES DUQUE, con adquisición desde el 10/09/2023 y tiempo de propiedad aproximado de 3 años.

Total histórico reportado de propietarios: 3.

Análisis técnico

 Gravamen vigente asociado a garantía mobiliaria que puede afectar la libre disposición del vehículo.

 Existe un siniestro reportado por pérdida parcial de daños, con reclamo pagado, que requiere validación de reparaciones efectivas.

 Cobertura todo riesgo vigente hasta el 14/02/2027; sin afirmar continuidad durante los periodos no visibles.

 SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes.

 No se identifican inconsistencias en los datos técnicos ni alertas de regrabación de serie, chasis o motor.

Conclusión

Nivel de riesgo: Medio.

Se recomienda realizar una validación documental completa y un peritaje técnico profesional que incluya evaluación estructural, mecánica y de identificación para corroborar el estado actual del vehículo y las reparaciones efectuadas tras el siniestro reportado. También es imprescindible profundizar en las condiciones y posibles limitaciones derivadas del gravamen vigente.

 **RIESGO MEDIO - REQUIERE VALIDACIONES ADICIONALES**

DEMO / DATOS FICTICIOS

RECOMENDACIONES PARA UNA COMPRA SEGURA

Un buen informe es el comienzo de una compra bien informada.

Antes de concretar la compra, complementa los resultados de esta consulta con las siguientes verificaciones:

1



Compara los documentos y la información registrada.

Verifica que la licencia de tránsito coincida con la información vigente en el RUNT: placa, características del vehículo, número de licencia, propietario registrado, motor, VIN/chasis y organismo de tránsito. Confirma la identidad del vendedor y, si actúa en representación del propietario, verifica su autorización.

2



Revisa la situación legal y las obligaciones.

Antes del pago y del traspaso, confirma el estado de impuestos, multas, prendas, embargos y demás limitaciones, así como la vigencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica, cuando corresponda. Si el nivel de consulta adquirido no incluye estas verificaciones, complementa la revisión.

3



Realiza un peritaje físico y mecánico.

Acude a un centro especializado para revisar estructura, carrocería, reparaciones, motor, transmisión, frenos y sistemas electrónicos. Solicita también evaluar la coherencia del kilometraje con el desgaste y los antecedentes disponibles. La ausencia de siniestros registrados no garantiza que el vehículo nunca haya sufrido daños o reparaciones.

4



Verifica la identificación física del vehículo.

Solicita a personal especializado revisar la autenticidad y correspondencia de las marcaciones de motor, VIN/chasis e improntas con los documentos y registros consultados.

5



Formaliza la negociación y confirma el traspaso.

Deja por escrito el precio, las condiciones de entrega, la forma de pago y los compromisos pendientes. Conserva los soportes, evita dejar el traspaso abierto y verifica que el vehículo quede registrado a nombre del comprador.



Si encuentras inconsistencias, pausa la negociación hasta aclararlas y contar con los soportes correspondientes.

Este informe refleja la información disponible en las fuentes consultadas a la fecha de su generación y según el alcance del servicio adquirido. Sus resultados deben complementarse con la inspección física y la verificación actualizada antes de cerrar la compra.

 Completa la validación antes de cerrar el negocio.

Esta consulta identifica los antecedentes y riesgos visibles dentro de su alcance, pero **no confirma por sí sola la viabilidad del traspaso** . Antes de entregar dinero, firmar documentos o iniciar el trámite, puedes agregar el **Ejecutivo Legal AutoCheck por \$30.000** .

Esta validación incluye propietario actual, historial de solicitudes, prendas y gravámenes, cambios de servicio, traslados de cuenta, impuestos, SIMIT, procesos judiciales y fiscales, antecedentes del propietario, alertas relevantes, cambios de color, blindaje y regrabaciones.

Al finalizar recibirás un **análisis integral de riesgos** y un **dictamen sobre la viabilidad del traspaso o las condiciones que deben cumplirse antes de continuar con la compra** .

Para completar la revisión de este vehículo, solicita: **"Agregar Ejecutivo Legal AutoCheck"**

DEMO / DATOS FICTICIOS

Aviso de Descarga de Responsabilidad - AutoCheck

AutoCheck reúne información disponible sobre el historial del vehículo para facilitar la revisión de sus antecedentes y acompañar la evaluación de una posible compra o venta. Los datos reflejan los registros consultados al momento de elaborar el informe y pueden presentar omisiones o actualizaciones posteriores. Este documento no sustituye una inspección técnica ni la verificación de documentos y condiciones del vehículo.

El informe es una herramienta de consulta, no una recomendación de compra o venta ni una garantía sobre el estado del vehículo. Corresponde al usuario contrastar los hallazgos y realizar las verificaciones que considere necesarias. AutoCheck no participa en la negociación ni asume responsabilidad por las decisiones comerciales, acuerdos o resultados derivados de la compra o venta del vehículo.