

Información
confiableFuentes
oficialesAnálisis
profesionalDatos
protegidos

Imagen de referencia; puede no coincidir con el vehículo real.
Color, modelo o versión pueden variar.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

MAZDA 2

MODELO

2019

COLOR

ROJO

CLASE

AUTOMOVIL

SERVICIO

Particular

Datos principales del vehículo

VIN

3DMAB2ABAKA654322

NÚMERO DE CHASIS

3DMAB2ABAKA654322

NÚMERO DE MOTOR

D876543220

FECHA DE MATRÍCULA

15/02/2019

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

TIPO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA

Lectura rápida

Hallazgos contruidos a partir de las fuentes disponibles



SOAT vigente

Vigente hasta el 14/02/2027.



Revisión técnico-mecánica vigente

Vigente hasta el 31/01/2027.



Gravámenes o limitaciones reportadas

Prenda vigente a favor de Financiera Ejemplo S.A.



1 siniestro reportado

Reclamaciones por daños parciales pagadas. Verifica las reparaciones en un peritaje.



REFERENCIA EXACTA

MAZDA 2 [2] PRIME TP 1500CC 6AB

VALOR ASEGURABLE

\$ 57.900.000

USADO - Modelo 2019

Los datos de ficha técnica y equipamiento podrían no ser exactos o contener inconsistencias. Cualquier información incorrecta corresponde a la fuente original y no compromete la confiabilidad de este sistema.

Ficha técnica

CARROCERÍA HATCHBACK	COMBUSTIBLE GASOLINA
CILINDRAJE 1496 cc	CATEGORÍA LIVIANO PASAJEROS
NACIONALIDAD MEX	NÚMERO DE PASAJEROS 5
NÚMERO DE PUERTAS 5	PESO 1522 kg
POTENCIA 106 hp	LARGO 4060 mm
EJES 2	CAJA TIPTRONICA
TRANSMISIÓN 4X2	TRACCIÓN DELANTERA
FRENOS DISCO/TAMBOR	

Equipamiento reportado

AIRE ACONDICIONADO Sí	TIPO DE AIRE MANUAL	ABS Sí	AIRBAGS 6
CÁMARA DE REVERSA NO APLICA	ESPEJOS ELÉCTRICOS 2	EXPLORADORAS No	TIPO DE FAROS HALOGENO
SENSORES No	SILLAS ELÉCTRICAS 0	SUNROOF No	TAPICERÍA EN CUERO No
VIDRIOS ELÉCTRICOS 4	DIRECCIÓN ELÉCTRICA		

1 siniestro reportado

Detalle de reclamaciones, asegurado, póliza y amparos informados

TOTAL SINIESTROS	VALOR TOTAL RECLAMADO	VALOR TOTAL PAGADO
1	\$ 3.500.000	\$ 3.200.000

SINIESTRO 1 2020001234			ASEGURADORA DEMO S.A.		
FECHA	ASEGURADO	DOCUMENTO	PÓLIZA	RECLAMADO	PAGADO
2020-08-12	JUAN ANDRÉS PÉREZ GÓMEZ	1098765001	20209876542	\$ 3.500.000	\$ 3.200.000
AMPARO		FECHA	ESTADO	VALOR	
PÉRDIDA PARCIAL DAÑOS		2020-08-12	PAGADO	\$ 3.500.000	

Seguros todo riesgo (4)

Histórico de aseguradoras y periodos de cobertura voluntaria

ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	ESTADO
ASEGURADORA DEMO S.A.	20269876542	15/02/2026	14/02/2027	VIGENTE
ASEGURADORA DEMO S.A.	20259876542	15/02/2025	14/02/2026	VENCIDA
ASEGURADORA DEMO S.A.	20249876542	15/02/2024	14/02/2025	VENCIDA
ASEGURADORA DEMO S.A.	20209876542	15/02/2020	14/02/2021	VENCIDA

Último SOAT registrado

ASEGURADORA	PÓLIZA	VIGENCIA	VENCIMIENTO	ESTADO
ASEGURADORA DEMO S.A.	98765432102	15/02/2026	14/02/2027	VIGENTE

Última revisión técnico-mecánica

CERTIFICADO	CENTRO	EXPEDICIÓN	VENCIMIENTO	ESTADO
202698765432	CDA EJEMPLO (DEMO)	01/02/2026	31/01/2027	VIGENTE

Estado legal del vehículo

GRAVÁMENES Sí	LIMITACIONES A LA PROPIEDAD No
PRENDAS Sí	GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA LEVANTAMIENTO 1

Garantías Mobiliarias
Registros de garantías y levantamientos reportados en el RUNT

ID PRENDA	ID PRENDA VEHÍCULO	FECHA DE REGISTRO	IDENTIFICACIÓN ENTIDAD	ENTIDAD	ESTADO
76543210	87654321	10/09/2023	NIT 900987654	FINANCIERA EJEMPLO S.A.	VIGENTE

RESUMEN EJECUTIVO - CONSULTA VEHICULAR AUTOCHECK PLUS

-  **Fecha de consulta:** 02/10/2026
-  **Placa:** DMP192
-  **Vehículo:** MAZDA 2 2019 AUTOMOVIL
-  **Color:** ROJO
-  **Combustible:** GASOLINA 1496 cc
-  **Chasis/Serie:** 3DMAB2ABAKA654322
-  **Motor:** D876543220
-  **Matrícula inicial:** 15/02/2019 SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

Estado general

Se analizó el historial asegurador ampliado disponible para este vehículo. Se identifican reportes de gravámenes y prendas vigentes, lo que implica una carga financiera que debe ser considerada. El vehículo registra un siniestro con reclamación por pérdida parcial de daños ya pagada. No se observa pérdida total, hurto ni salvamento en el historial. El resultado de esta consulta no establece por sí solo la viabilidad del traspaso, por lo que se recomienda complementar con revisión documental y peritaje técnico especializado.

Historial de siniestros

Evento único reportado el 12/08/2020 en ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20209876542.

Amparo: PÉRDIDA PARCIAL DAÑOS, estado PAGADO, valor reclamado \$ 3.500.000.

Total reclamado visible: \$ 3.500.000.

Historial asegurador

ASEGURADORA DEMO S.A.

Póliza 20269876542, periodo visible: 15/02/2026 a 14/02/2027, estado VIGENTE.

Póliza 20259876542, periodo visible: 15/02/2025 a 14/02/2026, estado VENCIDA.

Póliza 20249876542, periodo visible: 15/02/2024 a 14/02/2025, estado VENCIDA.

Póliza 20209876542, periodo visible: 15/02/2020 a 14/02/2021, estado VENCIDA.

La última póliza todo riesgo visible está vigente hasta el 14/02/2027.



Estado documental

 **Gravámenes / prendas / limitaciones:** Se presentan reportes de gravámenes y prendas.

 **SOAT:** Vigente.

 **Revisión Técnico-Mecánica:** Vigente.



Análisis técnico

 Se detectan gravámenes y prendas vigentes que pueden afectar obligaciones financieras y condiciones de traspaso.

 Siniestro por pérdida parcial con reclamación pagada, requiere verificación física sobre calidad y alcance de las reparaciones efectuadas.

 Cobertura todo riesgo vigente hasta febrero de 2027, lo que indica aseguramiento activo del vehículo.

 SOAT y revisión técnico-mecánica vigentes, facilitando cumplimiento parcial con normatividad vigente.

 El vehículo mantiene características técnicas concordantes con información oficial, sin indicios de regrabados o alteraciones identificables.



Conclusión

Nivel de riesgo: Medio.

Se recomienda realizar validación documental completa y peritaje técnico profesional para identificar posibles reparaciones, daños o afectaciones no visibles en los registros aseguradores. La consulta indica la existencia de gravámenes y una reclamación por daños parciales, aspectos que exigen una evaluación cuidadosa antes de efectuar cualquier negociación o trámite de traspaso.

 **RIESGO MEDIO - REQUIERE VALIDACIONES ADICIONALES**



RECOMENDACIONES PARA UNA COMPRA SEGURA

Un buen informe es el comienzo de una compra bien informada.

Antes de concretar la compra, complementa los resultados de esta consulta con las siguientes verificaciones:

1



Compara los documentos y la información registrada.

Verifica que la licencia de tránsito coincida con la información vigente en el RUNT: placa, características del vehículo, número de licencia, propietario registrado, motor, VIN/chasis y organismo de tránsito. Confirma la identidad del vendedor y, si actúa en representación del propietario, verifica su autorización.

2



Revisa la situación legal y las obligaciones.

Antes del pago y del traspaso, confirma el estado de impuestos, multas, prendas, embargos y demás limitaciones, así como la vigencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica, cuando corresponda. Si el nivel de consulta adquirido no incluye estas verificaciones, complementa la revisión.

3



Realiza un peritaje físico y mecánico.

Acude a un centro especializado para revisar estructura, carrocería, reparaciones, motor, transmisión, frenos y sistemas electrónicos. Solicita también evaluar la coherencia del kilometraje con el desgaste y los antecedentes disponibles. La ausencia de siniestros registrados no garantiza que el vehículo nunca haya sufrido daños o reparaciones.

4



Verifica la identificación física del vehículo.

Solicita a personal especializado revisar la autenticidad y correspondencia de las marcaciones de motor, VIN/chasis e improntas con los documentos y registros consultados.

5



Formaliza la negociación y confirma el traspaso.

Deja por escrito el precio, las condiciones de entrega, la forma de pago y los compromisos pendientes. Conserva los soportes, evita dejar el traspaso abierto y verifica que el vehículo quede registrado a nombre del comprador.



Si encuentras inconsistencias, pausa la negociación hasta aclararlas y contar con los soportes correspondientes.

Este informe refleja la información disponible en las fuentes consultadas a la fecha de su generación y según el alcance del servicio adquirido. Sus resultados deben complementarse con la inspección física y la verificación actualizada antes de cerrar la compra.

 Completa la validación antes de cerrar el negocio.

Esta consulta identifica los antecedentes y riesgos visibles dentro de su alcance, pero **no confirma por sí sola la viabilidad del traspaso** . Antes de entregar dinero, firmar documentos o iniciar el trámite, puedes agregar el **Ejecutivo Legal AutoCheck por \$30.000** .

Esta validación incluye propietario actual, historial de solicitudes, prendas y gravámenes, cambios de servicio, traslados de cuenta, impuestos, SIMIT, procesos judiciales y fiscales, antecedentes del propietario, alertas relevantes, cambios de color, blindaje y regrabaciones.

Al finalizar recibirás un **análisis integral de riesgos** y un **dictamen sobre la viabilidad del traspaso o las condiciones que deben cumplirse antes de continuar con la compra** .

Para completar la revisión de este vehículo, solicita: **"Agregar Ejecutivo Legal AutoCheck"**

DEMO / DATOS FICTICIOS

Aviso de Descarga de Responsabilidad - AutoCheck

AutoCheck reúne información disponible sobre el historial del vehículo para facilitar la revisión de sus antecedentes y acompañar la evaluación de una posible compra o venta. Los datos reflejan los registros consultados al momento de elaborar el informe y pueden presentar omisiones o actualizaciones posteriores. Este documento no sustituye una inspección técnica ni la verificación de documentos y condiciones del vehículo.

El informe es una herramienta de consulta, no una recomendación de compra o venta ni una garantía sobre el estado del vehículo. Corresponde al usuario contrastar los hallazgos y realizar las verificaciones que considere necesarias. AutoCheck no participa en la negociación ni asume responsabilidad por las decisiones comerciales, acuerdos o resultados derivados de la compra o venta del vehículo.