

Información
confiableFuentes
oficialesAnálisis
profesionalDatos
protegidos

Imagen de referencia; puede no coincidir con el vehículo real.
Color, modelo o versión pueden variar.

IDENTIFICACIÓN DEL VEHÍCULO

MAZDA CX-30

MODELO

2024

COLOR

ROJO

CLASE

CAMIONETA

SERVICIO

Particular

Datos principales del vehículo

VIN

3DMAB4B7ARA654321

NÚMERO DE CHASIS

3DMAB4B7ARA654321

NÚMERO DE MOTOR

DM87654321

FECHA DE MATRÍCULA

15/02/2024

ORGANISMO DE TRÁNSITO

SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

TIPO DE COMBUSTIBLE

GASOLINA

Lectura rápida

Hallazgos contruidos a partir de las fuentes disponibles



SOAT vigente

Vigente hasta el 14/02/2027.



Revisión técnico-mecánica NO requerida

Según la antigüedad del vehículo todavía no se requiere la Revisión técnico-mecánica.



Sin gravámenes reportados

No se reportan prendas, garantías mobiliarias ni limitaciones en este ejemplo.



Sin siniestros reportados

No se encontraron reclamaciones en la fuente consultada.



REFERENCIA EXACTA

MAZDA CX30 TOURING TP 2000CC 7AB R18
4X2

VALOR ASEGURABLE

\$ 99.300.000

USADO - Modelo 2024

Los datos de ficha técnica y equipamiento podrían no ser exactos o contener inconsistencias. Cualquier información incorrecta corresponde a la fuente original y no compromete la confiabilidad de este sistema.

Ficha técnica

CARROCERÍA UTILITARIO DEPORTIVO 4X2	COMBUSTIBLE GASOLINA
CILINDRAJE 1998 cc	CATEGORÍA LIVIANO PASAJEROS
NACIONALIDAD MEX	NÚMERO DE PASAJEROS 5
NÚMERO DE PUERTAS 5	PESO 1931 kg
POTENCIA 153 hp	LARGO 4395 mm
EJES 2	CAJA TIPTRONICA
TRANSMISIÓN 4X2	TRACCIÓN DELANTERA
FRENOS DISCO/DISCO	

Equipamiento reportado

AIRE ACONDICIONADO Sí	TIPO DE AIRE AUTOMATICO	ABS Sí	AIRBAGS 7
CÁMARA DE REVERSA SI	ESPEJOS ELÉCTRICOS 2	EXPLORADORAS No	TIPO DE FAROS LED
SENSORES Sí	SILLAS ELÉCTRICAS 0	SUNROOF No	TAPICERÍA EN CUERO No
VIDRIOS ELÉCTRICOS 4	DIRECCIÓN ELÉCTRICA		

0 siniestros reportados

Detalle de reclamaciones, asegurado, póliza y amparos informados

TOTAL SINIESTROS	VALOR TOTAL RECLAMADO	VALOR TOTAL PAGADO
0	\$ 0	\$ 0

Seguros todo riesgo (3)

Histórico de aseguradoras y periodos de cobertura voluntaria

ASEGURADORA	PÓLIZA	DESDE	HASTA	ESTADO
ASEGURADORA DEMO S.A.	20269876541	15/02/2026	14/02/2027	VIGENTE
ASEGURADORA DEMO S.A.	20259876541	15/02/2025	14/02/2026	VENCIDA
ASEGURADORA DEMO S.A.	20249876541	15/02/2024	14/02/2025	VENCIDA

Último SOAT registrado

ASEGURADORA	PÓLIZA	VIGENCIA	VENCIMIENTO	ESTADO
ASEGURADORA DEMO S.A.	98765432101	15/02/2026	14/02/2027	VIGENTE

Estado legal del vehículo

GRAVÁMENES	LIMITACIONES A LA PROPIEDAD
No	No
PRENDAS	GARANTÍAS MOBILIARIAS PARA LEVANTAMIENTO
No	No

RESUMEN EJECUTIVO - CONSULTA VEHICULAR AUTOCHECK RECIENTE

-  **Fecha de consulta:** 02/10/2026
-  **Placa:** DMP195
-  **Vehículo:** MAZDA CX-30 2024 CAMIONETA
-  **Color:** ROJO
-  **Combustible:** GASOLINA 1998 cc
-  **Chasis/Serie:** 3DMAB4B7ARA654321
-  **Motor:** DM87654321
-  **Matrícula inicial:** 15/02/2024 - SECRETARÍA DE MOVILIDAD DE BOGOTÁ

Estado general

Se analizó el historial asegurador disponible considerando el periodo autorizado para esta consulta. El vehículo no presenta registros de siniestros, pérdidas totales ni hurto. No existen limitaciones legales relacionadas con gravámenes, prendas o restricciones de propiedad, lo que indica un estado legal favorable. Se cuenta con una póliza de seguro todo riesgo vigente que cubre el vehículo actualmente.

Este resultado entrega un panorama tranquilizador dentro del alcance consultado, sin embargo, no establece por sí solo la viabilidad para traspaso. Es recomendable validar exhaustivamente los documentos físicos y realizar una inspección técnica antes de cualquier operación comercial.

Historial de siniestros

No se observan registros de siniestros ni reclamaciones en el historial suministrado.

Historial asegurador

ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20269876541, periodo visible: 15/02/2026 a 14/02/2027. Estado: VIGENTE.

ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20259876541, periodo visible: 15/02/2025 a 14/02/2026. Estado: VENCIDA.

ASEGURADORA DEMO S.A., póliza 20249876541, periodo visible: 15/02/2024 a 14/02/2025. Estado: VENCIDA.

La última póliza todo riesgo visible está vigente y no se observa una brecha en la cobertura aseguradora.



Estado documental

- ✓ **Gravámenes / prendas / limitaciones:** Sin reporte.
- ✓ **SOAT:** Vigente.
- ✓ **Revisión Técnico-Mecánica:** No exigible a la fecha de consulta según la regla del sistema y la matrícula inicial del 15/02/2024.



Análisis técnico

- ✓ No se encuentran registros de siniestros, pérdidas totales o hurtos.
- ✓ El estado legal muestra ausencia de gravámenes y prendas.
- ✓ La cobertura aseguradora todo riesgo está vigente al momento de la consulta.
- ✓ La primera revisión técnico-mecánica aún no es exigible en este escenario; no se presenta como un documento vencido o un fallo de consulta.



Conclusión

Nivel de riesgo: Bajo.

Se recomienda realizar validación documental completa y un peritaje técnico profesional antes de efectuar cualquier compra, entrega de dinero, firma de documentos o inicio de trámite de traspaso. Esta recomendación permitirá identificar posibles reparaciones, daños o afectaciones no visibles en los registros aseguradores y confirmar el estado general del vehículo.

● **RIESGO BAJO DENTRO DEL ALCANCE CONSULTADO**

RECOMENDACIONES PARA UNA COMPRA SEGURA

Un buen informe es el comienzo de una compra bien informada.

Antes de concretar la compra, complementa los resultados de esta consulta con las siguientes verificaciones:

1



Compara los documentos y la información registrada.

Verifica que la licencia de tránsito coincida con la información vigente en el RUNT: placa, características del vehículo, número de licencia, propietario registrado, motor, VIN/chasis y organismo de tránsito. Confirma la identidad del vendedor y, si actúa en representación del propietario, verifica su autorización.

2



Revisa la situación legal y las obligaciones.

Antes del pago y del traspaso, confirma el estado de impuestos, multas, prendas, embargos y demás limitaciones, así como la vigencia del SOAT y la revisión técnico-mecánica, cuando corresponda. Si el nivel de consulta adquirido no incluye estas verificaciones, complementa la revisión.

3



Realiza un peritaje físico y mecánico.

Acude a un centro especializado para revisar estructura, carrocería, reparaciones, motor, transmisión, frenos y sistemas electrónicos. Solicita también evaluar la coherencia del kilometraje con el desgaste y los antecedentes disponibles. La ausencia de siniestros registrados no garantiza que el vehículo nunca haya sufrido daños o reparaciones.

4



Verifica la identificación física del vehículo.

Solicita a personal especializado revisar la autenticidad y correspondencia de las marcaciones de motor, VIN/chasis e improntas con los documentos y registros consultados.

5



Formaliza la negociación y confirma el traspaso.

Deja por escrito el precio, las condiciones de entrega, la forma de pago y los compromisos pendientes. Conserva los soportes, evita dejar el traspaso abierto y verifica que el vehículo quede registrado a nombre del comprador.



Si encuentras inconsistencias, pausa la negociación hasta aclararlas y contar con los soportes correspondientes.

Este informe refleja la información disponible en las fuentes consultadas a la fecha de su generación y según el alcance del servicio adquirido. Sus resultados deben complementarse con la inspección física y la verificación actualizada antes de cerrar la compra.

 Completa la validación antes de cerrar el negocio.

Esta consulta identifica los antecedentes y riesgos visibles dentro de su alcance, pero **no confirma por sí sola la viabilidad del traspaso** . Antes de entregar dinero, firmar documentos o iniciar el trámite, puedes agregar el **Ejecutivo Legal AutoCheck por \$30.000** .

Esta validación incluye propietario actual, historial de solicitudes, prendas y gravámenes, cambios de servicio, traslados de cuenta, impuestos, SIMIT, procesos judiciales y fiscales, antecedentes del propietario, alertas relevantes, cambios de color, blindaje y regrabaciones.

Al finalizar recibirás un **análisis integral de riesgos** y un **dictamen sobre la viabilidad del traspaso o las condiciones que deben cumplirse antes de continuar con la compra** .

Para completar la revisión de este vehículo, solicita: **"Agregar Ejecutivo Legal AutoCheck"**

DEMO / DATOS FICTICIOS

Aviso de Descarga de Responsabilidad - AutoCheck

AutoCheck reúne información disponible sobre el historial del vehículo para facilitar la revisión de sus antecedentes y acompañar la evaluación de una posible compra o venta. Los datos reflejan los registros consultados al momento de elaborar el informe y pueden presentar omisiones o actualizaciones posteriores. Este documento no sustituye una inspección técnica ni la verificación de documentos y condiciones del vehículo.

El informe es una herramienta de consulta, no una recomendación de compra o venta ni una garantía sobre el estado del vehículo. Corresponde al usuario contrastar los hallazgos y realizar las verificaciones que considere necesarias. AutoCheck no participa en la negociación ni asume responsabilidad por las decisiones comerciales, acuerdos o resultados derivados de la compra o venta del vehículo.